



**APROBAT**

**DIRECTORATUL SAPE S.A.**

**Dr. NICOLAE BOGDAN CODRUȚ STĂNESCU**

**PREȘEDINTE DIRECTORAT**

**Sorin CHIRIȚĂ**

**MEMBRU AL DIRECTORATULUI**

**LUIZA MARIAN**

**MEMBRU AL DIRECTORATULUI**

**ANUNȚ DE ATRIBUIRE**

**BENEFICIAR**

**Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. “SAPE S.A.”**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, sector 1, telefon: +40 774 654 273; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5394/2014, cont virament: RO76BRDE450SV78736354500 deschis la BRD, reprezentată legal prin Directorat format din dr. STĂNESCU NICOLAE CODRUȚ BOGDAN – Președinte Directorat, LUIZA MARIAN – membru Directorat, Sorin CHIRIȚĂ – membru Directorat.

**OBIECTUL COMENZII:**

Achiziționarea de servicii neprevăzute CEE Curcubăta, respectiv serviciile de reparație defecte pala rotorului turbina WTG 1 model Vestas V90 – 3,0MW VCS MK9, HH105, conform standardelor producătorului.

| Nr. Crt. | Firma/<br>/Operator<br>economic         | SERVICII–                                                                                                                                                                                      | Denumire                                                                                                                                                                                                  | Preț total de<br>achiziție<br><br>LEI fără<br>TVA | Termen de<br>prestare servicii                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | SC<br>Complex<br>Wind<br>Service<br>SRL | Interventie in regim de urgenta pentru inspectie invaziva defect pala WTG 1 - in coarda, in baza căreia se va întocmi o Notă de constatare                                                     | Achiziționarea de servicii neprevăzute CEE Curcubăta, respectiv serviciile de reparație defecte pala rotorului turbina WTG 1 model Vestas V90 – 3,0MW VCS MK9, HH105, conform standardelor producătorului | 58.050,00 Lei<br>fără TVA                         | Termenul maxim de intervenție în site este de maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii comenzii de la Beneficiar<br><br>Termenul de prestare a reparației este de maxim 5 zile lucrătoare |
|          |                                         | Reparatie defect pala WTG 1 (provizorie sau finala - dupa caz, in functie de rezultatul inspectiei)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                         | Costurile cu mobilizarea-demobilizarea echipei/echipelor in site                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                         | Timpul de așteptare (weather waiting time).<br>valoare care se va utiliza numai în situații în care condițiile meteo nu permit realizarea reparațiilor dar echipa este deja mobilizată în site |                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                              |



**CRITERIUL DE ATRIBUIRE:** Prețul cel mai scăzut – oferta acceptată

**OFERTANT CÂȘTIGĂTOR:** SC Complex Wind Service SRL, înregistrată cu nr. 5435/04.11.2024

Pentru informații suplimentare, puteți contacta Serviciul Monitorizare Contracte, Consultanță Proiecte, Achiziții și Administrativ:

Șef Serviciu: Diana NEACȘU, [diana.neacsu@sape-energie.ro](mailto:diana.neacsu@sape-energie.ro)

*Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor redactate în prezentul document supus aprobării/avizării Directoratului, revine în totalitate persoanelor responsabile cu întocmirea și avizarea acestuia.*

**Director Economic**  
Bogdan PÎRVULESCU

**Șef Serviciu SMCCPAA**  
Diana NEACȘU