

APROBAT
DIRECTORATUL SAPE S.A.

ADRIAN GEORGE FOGHIȘ
PREȘEDINTE AL DIRECTORATULUI

SORIN CHIRIȚĂ
MEMBRU AL DIRECTORATULUI

MIHAI TEODORESCU
MEMBRU AL DIRECTORATULUI

ANUNȚ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA
*de „Servicii specializate de intervenție rapidă la CEE Horia, necesare funcționării
în bune condiții, în conformitate cu cerințele legale pentru perioada 60 ore”*

CĂTRE TOTI CEI INTERESAȚI

1. Informatii despre entitatea contractantă:

Entitatea contractantă: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: +40.744.654.273, e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2014005394406.

2. Obiectul achiziției:

Servicii specializate de intervenție rapidă la CEE Horia, necesare funcționării în bune condiții, în conformitate cu cerințele legale

La turbinele eoliene din cadrul **CEE Horia**, de tip **GE 2.5 MW**, pot apărea o serie de **erori tehnice și alarme critice** care impun intervenție rapidă din partea unor specialiști autorizați, pentru a preveni opriri prelungite, avarii majore sau riscuri operaționale.

Conform raportărilor de eroare la Turbinele WGN, WGC si WGS din cadrul CEE Horia, respectiv:



HORIA / MENAT

Horia

RO

GE 2.5-100 4

0° C 4.9 m/s

2026-01-08 10:35:16 EST

Realtime Info

Performance

Notes

Assets

State ↓	Name	Duration	Alerts	SI	Power (kW)	Wind (m/s)	Component Health	Fault Code	En
T	WGS	18d 14h			0	4.4		51	
T	WGC	1d 23h			-5	4		144	
T	WGN	10d 16h			-1	4.9		102	

Site, Asset	Horia - WGS
Event	51 Gearbox oil level too low
Start Time	16 Jan 2026 07:20 EEST
Asset State	tripped
Asset Model	2.5-100
Case ID	5089554
System Number	27120077

Site, Asset	Horia - All
Event	S100 Site level communication lost
Start Time	05 Jan 2026 23:28 EEST
Asset State	--
Asset Model	--
Case ID	5048353
System Number	--
Site, Asset	Horia - WGC
Event	275 Pitch thyristor 2 fault
Start Time	28 Dec 2025 13:49 EEST
Asset State	tripped
Asset Model	2.5-100
Case ID	5018409
System Number	27120078

Site, Asset	Horia - WGC
Event	275 Pitch thyristor 2 fault
Start Time	26 Dec 2025 05:56 EET
Asset State	maintenance
Asset Model	2.5-100
Case ID	5010547
System Number	27120078

Site, Asset	Horia - WGN
Event	276 Pitch thyristor 3 fault
Start Time	25 Dec 2025 05:34 EEST
Asset State	tripped
Asset Model	2.5-100
Case ID	5007448
System Number	27120079

Având în vedere:

- Faptul că CEE Horia are în componență 3 turbine eoliene tip GE 2.5, cu o putere nominală de 2,5 MW, fabricate de General Electric Company, echipate fiecare cu generator electric trifazat asincron și transformator de putere 20/0,1 kV, 3080 kVA;
- Caracterul de continuitate al activității de producție de energie electrică în cadrul CEE Horia din proprietatea SAPE SA,
- Evenimentele tehnice neprevăzute înregistrate în perioada Decembrie 2025 – Ianuarie 2026, ce pot afecta performanța turbinelor;
- Necesitatea realizării unor intervenții rapide și specializate în nacela turbinelor, implicând lucrul la înălțime și utilizarea echipamentelor de diagnosticare și reparație specifice,

Pentru aceste intervenții estimăm un număr de 60 ore de servicii specializate de intervenție necesare pentru remedierea turbinelor la un tarif orar de **167,40 EUR** (preț pentru anul 2025).

- Tarif orar/tehnician estimat: **167,40 EUR /oră**
- Echipă: **2 tehnicieni**

Descriere serviciu	Cantitate estimată (ore)	Tarif orar estimat (€)	Valoare totală estimată (€)	Valoare totală estimată (Lei)
Ore servicii specializate de intervenție rapidă la turbinele CEE Horia	60	167,40	10.044,00	51.224,40

Având în vedere că intervenția se va realiza în nacela turbinei eoliene, este necesar ca prestatorii să dețină autorizările necesare pentru lucrul la înălțime în turbine eoliene și toate certificările legale la zi.

Justificarea necesității achiziției

1. **Echipamentele sunt aflate la înălțime (nacelă 85-100 m)** – accesul implică autorizări speciale și EIP
2. **Necesită instrumente și software dedicate GE (SCADA, convertor, pitch controller)**
3. **Sunt implicate sisteme de înaltă tensiune (0,69 – 20 kV)** – risc electric.
4. **Resetarea sau remedierea necesită validare din partea GE / a personalului autorizat**

Defecțiunea semnalată la turbinele din cadrul CEE Horia pot afecta **eficiența operațională a acestora**, respectiv pot duce la **scăderea producției de energie** și la riscuri în exploatare. Intervenția este necesară pentru:

- **Restabilirea funcționării optime** a turbinelor, prevenind pierderi economice datorate opririi acestora;
- **Evitarea riscurilor de avarii majore**, care pot conduce la costuri suplimentare și timp prelungit de nefuncționare;
- **Menținerea conformității tehnice și operaționale** în cadrul standardelor de funcționare a parcului eolian CEE Horia.

Cod CPV 50532000-3 Servicii de reparare și de întreținere a mașinilor și aparatelor electrice și a echipamentului conex

3. Scopul achiziției:

Achiziția de servicii specializate de intervenție rapidă la CEE Horia, necesare funcționării în bune condiții, în conformitate cu cerințele legale pentru un număr estimat de 60 ore în vederea menținerii performanței și durabilității turbinelor eoliene din cadrul CEE Horia.

4. Valoarea estimată a achiziției: 51.225 lei, fără TVA

5. Tipul de contract/ comandă: comandă conform art.12, alin. (6) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

6. Durata comenzii: maxim 4 luni de la emiterea comenzii sau până la epuizarea numărului de ore în funcție de care eveniment se produce primul

7. Tip achiziție: Achiziție directă - în conformitate cu prevederile art. 12. alin. (4), din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

8. Informatii privind ofertele:

- Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 04.02.2026, ora - .
- Ofertele primite, după data și ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.
- Depunerea ofertelor se va face astfel:
 - prin depunerea la sediul SAPE din București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, et. 4, sector 1, cod postal 010621; sau
 - prin transmiterea pe e-mail, la următoarele adrese: mircea.patru@sape-energie.ro, gabriel.marcu@sape-energie.ro;
- Limba de redactare a ofertei: limba română/limba engleză.

9. Modalități de finanțare a achiziției: Surse proprii SAPE S.A.

Plata facturii se va efectua doar pentru facturile încărcate în Spațiul Privat Virtual (SPV), cu respectarea prevederilor Legii nr.139/2022 pentru aprobarea O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, la termenul prevăzut în factură și în urma înregistrării acesteia la registratura SAPE. În termen de 5 zile de la încărcarea facturii în SPV, SAPE are dreptul de a face observații cu privire la conținutul acesteia, depășirea acestui termen reprezentând, acceptarea din partea SAPE a conținutului acesteia.

Începând cu 1 ianuarie 2025, firmele implicate în contracte de achiziții sectoriale (comenzi) vor fi obligate să includă în facturile raportate în sistemul e-Factura și codurile CPV (Common Procurement Vocabulary, un nomenclator unitar al achizițiilor publice la nivelul UE). Această cerință a fost introdusă prin OUG nr. 138/2024. Codurile CPV, stabilite printr-un regulament european (nr. 2.195/2002), identifică în mod unitar fiecare bun sau serviciu care face obiectul unui contract de achiziție publică.

Prin urmare, pentru serviciile prestate, Prestatorul va avea obligația să includă în facturile raportate în sistemul e-Factura, codul CPV menționat în prezentul anunț la pct. 2, respectiv: **Cod CPV 50532000-3 Servicii de reparare și de întreținere a mașinilor și aparatelor electrice și a echipamentului conex.**

Plata în avans nu se accepta.

10. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

11. Perioada pentru care ofertantul va trebui să mențină oferta valabilă: 30 de zile de la data limită prevăzută pentru depunerea ofertelor.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la următoarele adrese de e-mail:

- Mircea Patru, e-mail mircea.patru@sape-energie.ro
- Gabriel Marcu, e-mail gabriel.marcu@sape-energie.ro

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor redactate în prezentul document supus aprobării/avizării Directoratului, revine în totalitate persoanelor responsabile cu întocmirea și avizarea acestuia.

**Director Economic,
Bogdan PÎRVULESCU**

**Șef Serviciu SAMC
Diana NEACȘU**

**Inginer SAMC
Mircea PATRU**